

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : A58724		
Kilométrage compteur : 73909KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : AUDI	Type :A1	Cylindrée : 999CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :BLANC	1 MEC :03/12/2015 2MEC :20/12/2018
Numéro de châssis :WAUZZZ8X2GB058724	Code : 143	
Puissance :95 ch 70kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	MANQUANTE		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	17/12/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	215 40 17				
Etat des pneumatiques	AVD 1.5MM AVG 1.5MM				
	ARD 2MM ARG 2MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE ARG / EPAISSEUR PEINTURE 350 MICRONS / REPARATION DE MAUVAISE QUALITE

TOIT / ENFONCEMENTS +/- 20 / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

COFFRE / GRIFFES+ ENFONCEMENTS / DSP + POLISSAGE POSSIBLE

MONTANT DROIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENTS X 4 / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

CAPOT / ENFONCEMENTS X 5 / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AV / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

MONTANT GAUCHE / ENFONCEMENTS X 3 / DSP SANS PEINTURE

JOINT GUIDE VITRE AVG ET AVD / REMPLACEMENT

PORTE AVG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE