

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : A202365		
Kilométrage compteur : 193104KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : AUDI	Type :A3	Cylindrée : 1598CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC : 05/08/2016 2MEC :07/10/2019
Numéro de châssis :WAUZZZ8V0HA020365	Code : 453	
Puissance : 110ch 81 kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires PNEUS AR HIVER / PNEUS AV ETE

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒	☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒	☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☒	☐

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	25/09/2025.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	205 55 16				
Etat des pneumatiques	AVD 3MM AVG 3MM				
	ARD 3MM ARG 3MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

TOIT / ENFONCEMENTS / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AR/ REPARATION + PEINTURE

BAS DE CAISSE DROIT / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE AVD/ GRIFFES / POLISSAGE

AILE ARD / VERNIS ENDOMMAGE / PEINTURE

PORTE ARV / IMPACTS / REPARATION + PEINTURE

AILE AVG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

COFFE RETRO G / PEINTURE

PORTE AVG / GRIFFES / PEINTURE

PORTE ARG / ENFONCEMENTS / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / ENFONCEMENTS / REPARATION + PEINTURE

COFFRE / ENFONCEMENTS / DSP SANS PEINTURE

MONTANT GAUCHE / ENFONCEMENTS / DSP SANS PEINTURE