

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : A70319		
Kilométrage compteur : 288718KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque :AUDI	Type :A5	Cylindrée : 1968CC
Carburant :DIESEL	Couleur : BLEU	1 MEC : 20/06/2014 2MEC :05/07/2022
Numéro de châssis :WAUZZZ8T9EA070319	Code : 013	
Puissance : 136ch 100kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒	☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒	☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐	☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	29/06/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	255 35 19				
Etat des pneumatiques	AVD 4MM AVG 4MM				
	ARD 2.5MM ARG 2.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

COFFRE / IMPACTS / RETOUCHE

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / GRIFFES/ REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / DEFORMATIONS / REMPLACEMENT

PORTE AVD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE AVD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AV / CASSE / REMPLACEMENT

CAPOT / IMPACTS CAILLOUX / PEINTURE

AILE AVG / GRIFFES/ POLISSAGE

COIFFE DE RETRO GAUCHE / PEINTURE

PORTE AVG ET ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

