

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : B10564	
Kilométrage compteur : 102627KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :216	Cylindrée : 1496CC
Carburant : DIESEL	Couleur :NOIR	1 MEC :31/07/2020 2MEC :23/08/2024
Numéro de châssis :WBA6W510305S10564	Code : 313	
Puissance : 115ch 85kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	CASSE		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non GROUPE PROPULSEUR /SYSTÈME FREINAGE / VIDANGE BDV

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non

ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non


DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	25/07/2028.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	205 55 17				
Etat des pneumatiques	AVD 1.5MM AVG 1.5MM				
	ARD 3MM ARG 3MM				
Remarques	PNEUS AV A REMPLACER				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

--

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
AILE ARG /GRIFFES / POLISSAGE
PARE CHOCS AVG / GRIFFES / REPARATION LOCALISEE
CAPOT / ENFONCEMENTS X2 / DSP SANS PEINTURE
AILE ARD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
AILE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE