

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation :B69357		
Kilométrage compteur : 125511KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type : X1	Cylindrée : 1496CC
Carburant : DIESEL	Couleur : NOIR	1 MEC :03/08/2017 2MEC :11/10/2021
Numéro de châssis :WBAHT510905J69357	Code : 273	
Puissance : 120ch 85kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	02/09/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 225 50 18					
Etat des pneumatiques AVD 2MM AVG 2MM					
ARD 2MM ARG 2MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

BRUIT SUSPENSION AVANT DROIT

TOIT / VERNIS ENDOMMAGE / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / IMPACT / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / RETOUCHE

PORTE ARG / GRIFFES / POLISSAGE

PORTE ARD / ENFONCEMENTS / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

CAPOT / IMPACTS CAILLOUX / PEINTURE