

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : B86101		
Kilométrage compteur : 240590KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :X5	Cylindrée : 1995CC
Carburant :DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC :27/05/2015 2MEC :10/12/2025
Numéro de châssis :WBAKS010900N86101	Code : 193	
Puissance : 217ch 160kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant ASSISE			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	MANQUANTE		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non PANNE DE FREIN DE PARKING
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	08/12/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	275 40 20 // 315 35 20				
Etat des pneumatiques	AVD 1.5MM AVG 1.5MM				
	ARD 1.5MM ARG 1.5MM				
Remarques :	4X PNEUS A REMPLACER				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR NON ORIGINE SUR L'ENSEMBLE . (ENTRE 200 ET 350 MICRONS).

CAPOT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AVANT / GRIFFES/ REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / IMPACTS /REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / GRIFFES / POLISSAGE

TOIT / VERNIS ENDOMMAGE + ENFONCEMENTS / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARG / IMPACTS + GRIFFES/ REPARATION + PEINTURE

PORTE AVG / RETOUCHE BORD DE PORTE

ELARGISSEUR AVD / GRIFFES /REPLACEMENT

PARE CHOCS AR / GRIFFES / PEINTURE