

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : H53771		
Kilométrage compteur : 146374KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : HYUNDAI	Type :TUCSON	Cylindrée : 1598CC
Carburant : DIESEL	Couleur :NOIR	1 MEC :21/04/2021
Numéro de châssis :TMAJC81AAMJ053771	Code : 503	
Puissance : 120ch 85kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	21/04/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	215 65 17				
Etat des pneumatiques	AVD 2MM AVG 2MM				
	ARD 4MM ARG 4MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

COFFRE / GRIFFES/ REPARATION + PEINTURE

COIN DE PARE CHOCS ARD / PEINTURE

PORTE ARD / GRIFFES / POLISSAGE

PORTE AVD / ENFONCEMENTS / DSP + POLISSAGE

PC AVG / GRIFFES /PEINTURE