

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : K05581		
Kilométrage compteur : 135098KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : KIA	Type : PROCEED	Cylindrée : 998CC
Carburant :ESSENCE	Couleur :NOIR	1 MEC : 11/04/2019 2MEC :10/06/2020
Numéro de châssis :U5YH2G11AKL005581	Code : 623	
Puissance : 120ch 88.30 kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	11/04/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	225 45 17				
Etat des pneumatiques	AVD 4MM AVG 4MM				
	ARD 4MM ARG 4MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

MOULURE DE PARE CHOCS AV / DEFORMATION / REMPLACEMENT

PORTE AVG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARG / ECLAT / REPARATION + PEINTURE

TOIT / DEFORMATION / DSP POSSIBLE SANS PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES /REPARATION + PEINTURE