

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : K29290		
Kilométrage compteur : 112279KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : KIA	Type :SPORTAGE	Cylindrée : 1591CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :GRIS	1 MEC : 10/08/2015 2MEC :23/02/2018
Numéro de châssis :U5YPB814AFL729290	Code :531	
Puissance : 135ch 99kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒ ☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	10/08/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	215 70 16				
Etat des pneumatiques	AVD 3.5MM AVG 3.5MM				
	ARD 3.5MM ARG 3.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

COFFRE / GRIFFES + DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / GRIFFES / POLISSAGE

PARE CHOCS ARG / GRIFFES / PEINTURE

PORTE ARG / ENFONCEMENTS X 3 / DSP + POLISSAGE

AILE AVG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

COIFFE DE RETROVISEUR DROITE / PEINTURE

PORTE ARD / ENFONCEMENTS X 2 / DSP SANS PEINTURE

FEU ARD / GRIFFES / POLISSAGE