

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : L72321		
Kilométrage compteur : 148777KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque :LAND ROVER	Type :DISCOVERY SPORT	Cylindrée : 1999CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC :07/03/2017 2MEC :30/09/2020
Numéro de châssis :SALCA2BN7HH672321	Code : 223	
Puissance : 150ch 110 kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	non	CD navigation	oui	☒	double des clés	☒ non
GPS	☒	non	carte SD GPS	oui	☒	roue de secours	oui ☒
Kit gonflage	☒	non	galerie de toit	oui	☒	carnet entretien	☒ non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	...23/09/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	oui	☒
Dimensions pneumatiques	235 55 19				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 3MM ARG 3MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

COFFRE / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES/ PEINTURE

ELARGISSEUR ARG / GRIFFES/ REMPLACEMENT

PORTE ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

MOULURE PORTE ARG / REMPLACEMENT

PORTE AVG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

COIFFES RETRO G ET DROIT / GRIFFES / PEINTURE

PARE CHOCS AV / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

MOULURE ANTI BROUILLARD AVD+ AVG / REMPLACEMENT

SPOILER AV / REMPLACEMENT

ELARGISSEUR AVD / GRIFFES / REMPLACEMENT

AILE AVD / GRIFFES/ POLISSAGE
PORTE AVG + ARG / IMPACTS / REPARATION + PEINTURE
ELARGISSEUR ARD / GRIFFES/ REMPLACEMENT