

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : M20428		
Kilométrage compteur : 121803KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : MAZDA	Type :MX5	Cylindrée : 1496CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : GRIS	1 MEC :26/10/2016 2MEC :29/02/2024
Numéro de châssis :JMZND6EA610120428	Code : 413	
Puissance : 130ch 96 kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	IMPACT LEGER		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	05/02/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	195 50 16				
Etat des pneumatiques	AVD 3MM AVG 3MM				
	ARD 3MM ARG 3 MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AR / DEFORMATION / REMPLACEMENT

DIFFERENCE DE TEINTE PORTE G

IMPACT LEGER PORTE GAUCHE / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AV / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

COFFRE / ENFONCEMENT / DSP POSSIBLE