

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : V34722		
Kilométrage compteur : 213436KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : VW	Type : TIGUAN	Cylindrée : 1968CC
Carburant : DIESEL	Couleur : NOIR	1 MEC : 01/09/2016 2MEC :17/03/2022
Numéro de châssis :WVGZZZ5NZHW334722	Code : 643	
Puissance : 150ch 110kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité17/02/2027.....		

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 235 55 18					
Etat des pneumatiques AVD 1.5MM AVG 1.5MM					
ARD 3.5MM ARG 3.5MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE ARG / ENFONCEMENTS X3 / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVG / IMPACTS + ENFONCEMENTS X 5 / REPARATION + PEINTURE

AILE AVG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

CAPOT / ENFONCEMENTS X 4 / DSP SANS PEINTURE

AILE AVD / IMPACTS / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / IMPACTS / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / ENFONCEMENTS X2 / DSP SANS PEINTURE