

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : A81565		
Kilométrage compteur : 168590KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : AUDI	Type : A1	Cylindrée : 1598CC
Carburant :DIESEL	Couleur : ROUGE	1 MEC :19/02/2014
Numéro de châssis :WAUZZZ8X6EB081565	Code : 873	
Puissance : 90ch 66kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires PNEUS AV HIVER / PNEUS AR ÉTÉ

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	19/02/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 215 40 17					
Etat des pneumatiques AVD 2MM AVG 2MM					
ARD 2.5MM ARG 2.5MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PHARE AVANT GAUCHE / CASSE / REMPLACEMENT

CAPOT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AVANT / IMPACTS CAILLOUX / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENTS X2 / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVG / ECLATS / PEINTURE

PORTE ARG / DEFAUT DE PREPARATION / POLISSAGE POSSIBLE OU PEINTURE

SPOILER DE PARE CHOCS AR / GRIFFES / REMPLACEMENT