

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : A22734		
Kilométrage compteur : 185801KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : AUDI	Type : TT	Cylindrée : 1798CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : BLANC	1 MEC :24/05/2017 2MEC :16/05/2022
Numéro de châssis :TRUZZZFVXH1022734	Code : 473	
Puissance : 180ch 132 kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant ASSISE AVG			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☒ ☐

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	09/05/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	245 55 19				
Etat des pneumatiques	AVD 2MM AVG 2MM				
	ARD 2MM ARG 2MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

CAPOT ET AILE ARG / EPAISSEUR PEINTURE 250 MICRONS / REPARATION VISUELLE CORRECTE

PORTE DROITE / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

AILE AVD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

COIFFE DE RETROVISEUR DROIT / PEINTURE

PARE CHOCS AR / RETOUCHE POSSIBLE