

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : B47148	
Kilométrage compteur : 132523KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :X1	Cylindrée : 1496CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC : 26/09/2018 2MEC :23/04/2024
Numéro de châssis :WBAJH11010EN47148	Code : 743	
Puissance : 120ch 85kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse			X
extérieur	X		
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	15/04/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	225 55 17				
Etat des pneumatiques	AVD 1.5MM AVG 1.5MM				
	ARD 1.5MM ARG 1.5 MM				
Remarques :	4X PNEUS A REMPLACER				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L
ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PORTE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVD ET ARD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE