

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : B75514	
Kilométrage compteur : 165742KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :X2	Cylindrée : 1496CC
Carburant : DIESEL	Couleur : BLANC	1 MEC :09/07/2019 2MEC :08/08/2023
Numéro de châssis :WBAYK110805N75514	Code : 433	
Puissance : 120ch 85kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	05/08/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 225 50 17					
Etat des pneumatiques AVD 1MM AVG 1MM					
ARD 1MM ARG 1MM					
Remarques : 4 X PNEUS A REMPLACER					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

DIFFERENCE DE TEINTE VISIBLE / PORTE ARD / PORTE AR ET AVG

EPAISSEUR PEINTURE EN GENERAL DE +/- 350 MICRONS

COIFFE DE RETROVISEUR GAUCHE / PEINTURE

PORTE AVG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

TOIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

SPOILER AVG ET AVD / REMPLACEMENT

ELARGISSEUR AVD / GRIFFES/ REMPLACEMENT