

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation :S75151		
Kilométrage compteur : 142070KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : SEAT	Type :LEON	Cylindrée : 1498CC
Carburant :ESSENCE	Couleur : GRIS	1 MEC :21/05/2019 2MEC :23/09/2021
Numéro de châssis :VSSZZZ5FZKR075151	Code : 171	
Puissance : 130ch 96kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant ASSISE AVG+AVD			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette			X
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires PNEUS AV ÉTÉ /PNEUS AR HIVER

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☐	☒	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	21/05/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	205 55 16				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 2.5MM ARG 2.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PORTE AVD / ENFONCEMENTS X 3 / DSP SANS PEINTURE

AILE ARD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE