

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : A70691		
Kilométrage compteur : 115449KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : AUDI	Type :A3	Cylindrée : 1498CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : GRIS	1 MEC : 20/06/2018 2MEC :09/11/2021
Numéro de châssis :WAUZZZ8V2J1070691	Code : 503	
Puissance : 150ch 110kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE						
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non	
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non	
Contrôle technique	oui	non	date de validité	05/11/2027.....		

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	225 45 17				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 1.5MM ARG 1.5MM				
Remarques :	PNEUS AR A REMPLACER.....				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE ARRIERE GAUCHE / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS ARRIERE / GRIFFES / REPARATION LOCALISEE

PORTE AVANT GAUCHE / RETOUCHE BORD DE PORTE

GRILLE INFERIEURE PARE CHOCS AV / REMPLACEMENT

PORTE ARRIERE DROITE / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

EPAISSEUR PEINTURE PORTE AVD ET ARD / +/- 250 MICRONS / DIFFERENCE DE TEINTE VISIBLE