

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : H97810		
Kilométrage compteur : 194013KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque :HYUNDAI	Type :TUCSON	Cylindrée : 1591CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :BLANC	1 MEC :16/07/2018
Numéro de châssis :TMAJ3811AJJ597810	Code : 083	
Puissance : 130ch 97kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	non	CD navigation	oui	☒	double des clés	☒ non
GPS	☒	non	carte SD GPS	oui	☒	roue de secours	oui ☒
Kit gonflage	☒	non	galerie de toit	oui	☒	carnet entretien	☒ non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	10/09/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	oui	☒
Dimensions pneumatiques	225 60 17				
Etat des pneumatiques	AVD 2MM AVG 2MM				
	ARD 3MM ARG 3MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PORTE AVD ET ARD / EPAISSEUR PEINTURE 250 MICRONS / REPARATION VISIBLE DE QUALITE MOYENNE

PARE CHOCS ARRIERE / DEFORMATION / REMPLACEMENT

PORTE ARG / ENFONCEMENTS X 2 / DSP + RETOUCHE

PORTE AVG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AVANT / CASSE / REMPLACEMENT

CAPOT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVANT DROITE / IMPACT / RETOUCHE POSSIBLE

SPOILER PARE CHOCS AR / CASSE /REEMPLACEMENT

SPOILER PARE CHOCS AVANT / REMPLACEMENT