

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : S14284		
Kilométrage compteur :120599 KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : SKODA	Type :OCTAVIA	Cylindrée : 999CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : GRIS	1 MEC :11/07/2017 2MEC :01/07/2022
Numéro de châssis :TMBJP7NE7J0114284	Code : 643	
Puissance : 120ch 85kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur			X
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒	☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☒	☐	roue de secours	☒	☐
Kit gonflage	☒	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐	☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	06/05/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques 205 55 16					
Etat des pneumatiques AVD 3MM AVG 3MM					
ARD 3MM ARG 3MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

BOUTON OUVERTURE COFFRE / NE FONCTIONNE PLUS / REMPLACEMENT

RANGEMENT LUNETTE CASSE

BOUTON FREIN A MAIN ENDOMMAGE

PARE-CHOCS ARRIERE / DEFORMATION / REMPLACEMENT

HAYON INFERIEUR / GRIFFE / POLISSAGE

HAYON SUPERIEUR / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

AILE ARRIERE GAUCHE / GRIFFES + ENFONCEMENTS X 4 / REPARATION + PEINTURE

FEU ARG / CASSE / REMPLACEMENT

PORTE ARG / ENFONCEMENT / DSP + RETOUCHE

PORTE AVG / ENFONCEMENTS X 2 / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AV /GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / GRIFFES/ POLISSAGE
AILE ARD / GRIFFES / DSP + POLISSAGE
AILE ARD / ENFONCEMENTS X 2 / DSP + POLISSAGE
MONTANT DROIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE