

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : B16245	
Kilométrage compteur : 125717KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE	
Marque : BMW	Type :318 Cylindrée : 1995CC
Carburant : DIESEL+ELECTRIQUE	Couleur : NOIR 1 MEC : 21/05/2021 2MEC :02/06/2022
Numéro de châssis :WBA5V31060FL16245	Code :591
Puissance : 150ch 110 kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	21/05/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques 255 40 18 225 45 18					
Etat des pneumatiques AVD 1.5MM AVG 1.5MM					
ARD 2.5MM ARG 2.5MM					
Remarques :PNEUS AV A REMPLACER					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AR / DEFORMATION / REMPLACEMENT

AILE ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENT /DSP SANS PEINTURE

PORTE AVD/ ENFONCEMENT /DSP SANS PEINTURE

TOIT / DEFORMATIONS / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AVANT / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE