

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : F41364		
Kilométrage compteur : 98783KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : FORD	Type : PUMA	Cylindrée : 999CC
Carburant : ESSENCE+ELECTRIQUE	Couleur : NOIR 1 MEC :26/07/2021 2MEC :22/10/2024	
Numéro de châssis :WF02XXERK2MR41364	Code : 511	
Puissance : 125ch 92kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant ASSISE AVG			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☒ ☐

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☐	☒	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	17/10/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	215 50 18				
Etat des pneumatiques	AVD 3MM AVG 3MM				
	ARD 3.5MM ARG 3.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

EPAISSEUR CAPOT / 225 MICRONS / REPARATION VISUELLEMENT CORRECTE

AILE ARG / ENFONCEMENTS X2 / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVG / IMPACTS / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AV / PEINTURE ENDOMMAGEE/ REPARATION + PEINTURE