

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : H73784		
Kilométrage compteur : 97669KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : HYUNDAI	Type :KONA	Cylindrée : 998CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : NOIR	1 MEC : 30/07/2020
Numéro de châssis :KMHK3811ALU573784	Code : 653	
Puissance : 120ch 88.3 kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant DOSSIER AVG			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒
GPS	☐	☒	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	30/07/2028.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques 205 60 16					
Etat des pneumatiques AVD 3MM AVG 3MM					
ARD 3MM ARG 3MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

COFFRE / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVG + ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

REPARATION / GRIFFE / POLISSAGE

PORTE ARD + PORTE AVD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE