

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : M06725		
Kilométrage compteur : 342092KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : MERCEDES	Type :GLK	Cylindrée : 2143CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC :18/09/2013 2MEC :10/02/2017
Numéro de châssis :WDC2049011G206725	Code : 203	
Puissance : 136ch 100kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	07/02/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	235 60 17				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 2.5MM ARG 2.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE ARG / ENFONCEMENTS X 2 / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AR / DEFORMATION / REMPLACEMENT

AILE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVD / IMPACT / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AVANT DROIT / GRIFFES / REPARATION LOCALISEE