

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : P76778		
Kilométrage compteur : 107282KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : PEUGEOT	Type :5008	Cylindrée : 1199CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : GRIS	1 MEC : 06/06/2019 2MEC :31/01/2025
Numéro de châssis :VF3MRHNSJL076778	Code : 963	
Puissance : 130ch 96kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant ASSISE AVG			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	MANQUANTE		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	22/01/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 225 55 18					
Etat des pneumatiques AVD 1.5MM AVG 1.5MM					
ARD 2MM ARG 2MM					
Remarques :PNEUS AV A REMPLACER					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE ARG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARG / ECLATS / PEINTURE

PORTE AVG / ECLAT / DSP + RETOUCHE

PARE CHOCS AVG / REPARATION LOCALISEE

PORTE AVD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENT / DPS + POLISSAGE

TOIT / ENFONCEMENTS / DSP SANS PEINTURE