

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : R29414		
Kilométrage compteur : 203455KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : RENAULT	Type : TRAFIC	Cylindrée : 1598CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC :12/10/2018 2MEC :08/02/2021
Numéro de châssis :VF1JL000561129414	Code : 613	
Puissance : 95ch 70kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant ASSISE AVG ASSISE 3 EME RANGEE			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	MANQUANTE		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non RISQUE CASSE MOTEUR / ANTIPOLLUTION ...

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒	☐
GPS	☐	☒	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒	☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐	☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	12/10/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☐	☒	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	215 65 16				
Etat des pneumatiques	AVD 4MM AVG 4MM				
	ARD 3MM ARG 3MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE ARD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

MOULRE PORTE ARD + AILE ARD / REMPLACEMENT

RETROVISEUR DROIT / CASSE / REMPLACEMENT

AILE AVG / GRIFFE / POLISSAGE

PARE CHOCS ARD / GRIFFES / REMPLACEMENT

PARE CHOCS AV / DEFORMATION / REMPLACEMENT