

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : S07772		
Kilométrage compteur : 131745KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque :SKODA	Type :KAROQ	Cylindrée : 1498CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :NOIR	1 MEC :27/06/2018 2MEC :14/09/2022
Numéro de châssis :TMBJR7NU3J2007772	Code : 513	
Puissance : 150ch 110kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☒	☐	roue de secours	☒ ☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	...01/09/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques 215 55 17					
Etat des pneumatiques AVD 5MM AVG 5MM					
ARD 1.5MM ARG 1.5MM					
Remarques :PNEUS AR A REMPLACER					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

MOULURE PORTE AVG / GRIFFES / REMPLACEMENT

COFFRE /ECLAT / RETOUCHE

PARE CHOCS AR / IMPACT LEGER / REMPLACEMENT

AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP + POLISSAGE

PARE CHOCS AV / GRIFFES / PEINTURE

COIFFE DE RETROVISEUR DROIT / POLISSAGE

PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP + POLISSAGE