

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : V20818		
Kilométrage compteur : 147935KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : VW	Type :PASSAT	Cylindrée : 1968CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC :12/11/2019 2MEC :05/11/2024
Numéro de châssis :WVWZZZ3CZLE020818	Code :203	
Puissance : 150ch 110kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant			X

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☒	☐	double des clés	☒	☐
GPS	☐	☐	carte SD GPS	☒	☐	roue de secours	☒	☐
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☒	☐	carnet entretien	☒	☐

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	04/11/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	☒	☒
Dimensions pneumatiques	215 55 17				
Etat des pneumatiques	AVD 2MM AVG 2MM				
	ARD 2MM ARG 2MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

EPAISSEUR PEINTURE AILE ARG / +/- 1250 MICRONS / REPARATION VISIBLE

EPAISSEUR PEINTURE PORTE ARG + AILE AVG / +/- 250 MICRONS

AILE AVG + PORTE AVG + PORTE ARG / GRIFFES + DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / DEFAUT DE REPARATION / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES/ REPARATION + PEINTURE

MONTANT DROIT / ENFONCEMENTS / DSP SANS PEINTURE

FEU ARG / GRIFFE / REMPLACEMENT

AILE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AVANT / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

GPS / DYSFONCTIONNEMENT / BOITIER DE REMPLACEMENT DANS LE COFFRE