

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : V94414		
Kilométrage compteur : 171543KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : VOLVO	Type :XC40	Cylindrée : 1969CC
Carburant :DIESEL	Couleur : BLANC	1 MEC :30/10/2018 2MEC :05/08/2022
Numéro de châssis :YVXZ72V1K2094414	Code : 973	
Puissance : 150ch 110kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse			X
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☒ ☐

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	19/09/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	235 50 18				
Etat des pneumatiques	AVD 2MM AVG 2MM				
	ARD 2.5MM ARG 2.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

EPAISSEUR PEINTURE PORTE ARD / 250 MICRONS / REPARATION QUALITE MOYENNE

PARE CHOCS AR / RETOUCHE POSSIBLE

MOULURE CENTRALE INFERIEURE DE PC AVANT / DEFORMATION / REMPLACEMENT

BORD DE PORTE AVANT GAUCHE / ECLATS / RETOUCHES POSSIBLES

COIFFE DE RETROVISEUR GAUCHE / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE