

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation :T24097		
Kilométrage compteur : 189180KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : TOYOTA	Type :PROACE	Cylindrée : 1499CC
Carburant :DIESEL	Couleur : BLANC	1 MEC : 22/09/2020
Numéro de châssis :YAREFYHZRGJ924097	Code : 583	
Puissance : 130ch 96kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒
GPS	☐	☒	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	07/02/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☐	☒	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	205 60 16				
Etat des pneumatiques	AVD 2MM AVG 2MM				
	ARD 2MM ARG 2MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE ARG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

MOULURE PORTE AVG / GRIFFES / REMPLACEMENT

AILE AVG / DEFORMATION / REMPLACEMENT

PARE CHOCS AV / GRIFFES / REMPLACEMENT

AILE ARD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

BAS DE CAISSE DROIT / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

FEU ARD / CASSE / REMPLACEMENT

PORTE ARG / IMPACT / RETOUCHE