

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : V74899		
Kilométrage compteur : 107294KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : VW	Type : GOLF	Cylindrée : 1598CC
Carburant :DIESEL	Couleur : BLANC	1 MEC :06/06/2019 2MEC :04/09/2025
Numéro de châssis :WVWZZZAUZKP074899	Code : 031	
Puissance : 115ch 85kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires PNEUS AV ÉTÉ / PNEUS AR HIVER

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☐	☒	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒ ☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	04/09/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	205 55 16				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 1.5MM ARG 1.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE ARG / DIFFERENCE DE TEINTE /EPAISSEUR PEINTURE 250 MICRONS

PORTE ARG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

FEU ARG / CASSE / REMPLACEMENT

COFFRE / ECLAT / PEINTURE

TOIT / ENFONCEMENTS / DSP SANS PEINTURE

AILE ARD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES/ REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AV / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PORTE AR ET AVD / GRIFFES/ REPARATION + PEINTURE