

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation :V74334		
Kilométrage compteur : 142309KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : VOLVO	Type :XC60	Cylindrée : 1968CC
Carburant : DIESEL	Couleur :NOIR	1 MEC :04/11/2016 2MEC :07/04/2021
Numéro de châssis :YV1DZARCDH2074334	Code : 063	
Puissance : 150ch 110kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4 X PNEUS HIVER

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	non	CD navigation	oui	☒	double des clés	☒ non
GPS	☒	non	carte SD GPS	oui	☒	roue de secours	oui ☒
Kit gonflage	☒	non	galerie de toit	oui	☒	carnet entretien	☒ non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	06/04/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	oui	☒
Dimensions pneumatiques	235 65 17				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 3MM ARG 3MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AR / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARG / GRIFFES / POLISSAGE

AILE AVG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AV / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

CACHE PARE CHOCS AVD / GRIFFES / REMPLACEMENT

COFFRE / GRIFFE/ PEINTURE

AILE AVD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / GRIFFES / POLISSAGE

AILE ARD / IMPACT / REPARATION + PEINTURE