

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : B62320		
Kilométrage compteur : 105544KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :X2	Cylindrée : 1499CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : BLANC	1 MEC :07/06/2018 2MEC :27/05/2025
Numéro de châssis :WBAYH11020EM62320		Code : 503
Puissance : 136ch 100kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentairesPNEUS AV ÉTÉ / PNEUS AR 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒ ☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	10/04/2028.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	225 55 17				
Etat des pneumatiques	AVD 3MM AVG 3MM				
	ARD 4.5MM ARG 4.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

SPOILER PARE CHOCS AR / REMPLACEMENT

PORTE ARD/ ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE ARG / ENFONCEMENTS X2 / DSP SANS PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE