

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : M40310		
Kilométrage compteur : 109137KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : MINI	Type :ONE	Cylindrée : 1499CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :NOIR	1 MEC : 22/09/2021 2MEC :09/01/2025
Numéro de châssis :WMW21DH0802R40310	Code : 423	
Puissance : 102ch 75kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant ASSISE AVD			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	non	CD navigation	oui	☒	double des clés	☒ non
GPS	☒	non	carte SD GPS	oui	☒	roue de secours	oui ☒
Kit gonflage	☒	non	galerie de toit	oui	☒	carnet entretien	oui ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	27/11/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	oui	☒
Dimensions pneumatiques	175 65 15				
Etat des pneumatiques	AVD 1MM AVG 1MM				
	ARD 2.5MM ARG 2.5MM				
Remarques	PNEUS AV A REMPLACER.....				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AR+ MOULURE / DEFORMATION / REMPLACEMENT

TOIT / ENFONCEMENTS X 3 / DSP SANS PEINTURE

ELARGISSEUR ARD / GRIFFES/ REMPLACEMENT

AILE ARD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVANT DROIT / RETOUCHE

COIFFE DE RETROVISEUR DROITE / PEINTURE

PARE CHOCS AVD / GRIFFES/ REPARATION + PEINTURE

PORTE AVG + AILE ARG/ RETOUCHE