

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : M26701		
Kilométrage compteur : 123168KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : MERCEDES	Type :A180	Cylindrée : 1332CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : NOIR	1 MEC : 07/01/2019 2MEC :08/05/2023
Numéro de châssis :WDD1770841N026701	Code : 043	
Puissance : 136ch 100kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	MANQUANTE		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	...28/04/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques 205 60 16					
Etat des pneumatiques AVD 3MM AVG 3MM					
ARD 5MM ARG 5MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE AVG + PHARE AVG / ENDOMMAGES / REMPLACEMENT

PARE CHOCS AV / GRIFFES + DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

AILE AVD / ECLAT / RETOUCHE POSSIBLE

PORTE AVD / GRIFFES / POLISSAGE

PORTE ARD / GRIFFES / POLISSAGE

AILE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS ARD / REPARATION LOCALISEE