

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : O47254	
Kilométrage compteur : 165315KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : OPEL	Type : COMBO	Cylindrée : 1560CC
Carburant : DIESEL	Couleur :BLANC	1 MEC : 06/02/2019
Numéro de châssis :W0VEFBHYBKJ547254	Code :763	
Puissance : 100ch 73 kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	14/02/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	205 60 16				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 1.5MM ARG 1.5MM				
Remarques :	PNEUS AR A REMPLACER.....				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AV / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

BAS DE PARE CHOCS AV / GRIFFES / REMPLACEMENT

BAS DE CAISSE DROIT / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

AILE AVD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

COIFFE DE RETROVISEUR DROIT / GRIFFES / POLISSAGE

PORTE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

COFFRE ARD / ECLAT / RETOUCHE

COFFRE ARG / DEFORMATION / DSP POSSIBLE + RETOUCHE

COIN DE PARE CHOCS ARG / REMPLACEMENT

AILE ARG / ENFONCEMENTS / DSP POSSIBLE

MOULURES DE PORTES DROITE/ GRIFFES/ REMPLACEMENT

BAS DE CAISSE GAUCHE+ AILE ARG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE