

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : V71209		
Kilométrage compteur : 123757KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque :VW	Type :POLO	Cylindrée : 999CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : ROUGE	1 MEC : 11/06/2018 2MEC :27/04/2021
Numéro de châssis :WVWZZZAWZJY171209	Code : 221	
Puissance : 115ch 85kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant DOSSIER AVG			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	...11/06/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 185 65 15					
Etat des pneumatiques AVD 2MM AVG 2MM					
ARD 4MM ARG 4MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PORTE ARG /ECLAT PEINTURE / RETOUCHE POSSIBLE

AILE ARG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES /REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE ARD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / ENFONCEMENT /DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AVG / REPARATION VISIBLE / REPARATION + PEINTURE

BAS DE CAISSE GAUCHE / ENFONCEMENT LEGER / REPARATION + PEINTURE