

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : V93678		
Kilométrage compteur : 90595KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : VW	Type :TIGUAN	Cylindrée : 1395CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : GRIS	1 MEC :08/08/2016 2MEC :23/07/2024
Numéro de châssis :WVGZZZ5NZGW093678	Code : 423	
Puissance : 125ch 92kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant ASSISE AVG			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non **TEMOIN AIRBAG + VIDANGE**
 pneus hiver : oui **non** commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui **non**


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	17/07/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	215 65 16				
Etat des pneumatiques	AVD 1.5MM AVG 1.5MM				
	ARD 1.5MM ARG 1.5MM				
Remarques :	4 PNEUS A REMPLACER				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AVANT DROIT / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / IMPACTS / REPARATION + PEINTURE

MONTANT GAUCHE / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE