

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : T70213	
Kilométrage compteur : 130554KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE	
Marque : TOYOTA	Type :C HR Cylindrée : 1798CC
Carburant : ESSENCE+ ELECTRIQUE	Couleur : GRIS 1 MEC :30/05/2018 2MEC :19/07/2024
Numéro de châssis :NMTKZ3BX10R170213	Code : 521
Puissance : 98ch 72kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	10/07/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	215 60 17				
Etat des pneumatiques	AVD 1MM AVG 1MM				
	ARD 1MM ARG 1MM				
Remarques	4 X PNEUS A REMPLACER				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie 12V
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE ARG + ARD / EPAISSEUR DE PEINTURE 300 MICRONS / REPARATION VISIBLE

PARE CHOCS AR / CASSE / REMPLACEMENT

COFFRE / GRIFFES / POLISSAGE

PORTE ARG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AVD / GRIFFES / REPARATION LOCALISEE

PORTE AVD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / GRIFFES + ENFONCEMENT / REPARATION + PEINTURE

ELARGISSEUR ARD / GRIFFES / REMPLACEMENT

AILE ARD / DEFAULT REPARATION / REPARATION + PEINTURE

TOIT / ENFONCEMENT / DSP + POLISSAGE

COQUILLE AILE AVG MANQUANTE