

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : B71907		
Kilométrage compteur : 127583KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :116	Cylindrée : 1496CC
Carburant : DIESEL	Couleur : NOIR	1 MEC :23/08/2021 2MEC :18/12/2024
Numéro de châssis :WBA7M710507J71907	Code : 923	
Puissance : 115ch 85kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	04/12/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	205 55 16				
Etat des pneumatiques	AVD 1.5MM AVG 1.5MM				
	ARD 2.5MM ARG 2.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PORTE AVD / RETOUCHE BORD DE PORTE

PORTE ARD / RETOUCHE BORD DE PORTE

PORTE ARG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

LECHE VITRE ARG / DEFORMATION / REMPLACEMENT

PORTE AVG / RETOUCHE BORD DE PORTE

PARE CHOCS AVG / GRIFFES / REPARATION LOCALISEE