

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : B03736	
Kilométrage compteur : 167325KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :216	Cylindrée : 1496CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC : 24/08/2017 2MEC :22/09/2021
Numéro de châssis :WBA2E310705K03736	Code : 633	
Puissance : 115ch 85 kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	MANQUANTE		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	02/09/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	205 60 16				
Etat des pneumatiques	AVD 3.5MM AVG 3.5MM				
	ARD 2.5MM ARG 2.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE AVD / EPAISSEUR PEINTURE 250 MICRONS / REPARATION VISUELLEMENT CORRECTE

TOIT / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

MONTANT GAUCHE / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE