

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : C56057		
Kilométrage compteur : 116448KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : CITROEN	Type : C4 SPACE TOURER	Cylindrée : 1199CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :GRIS	1 MEC : 29/10/2019 2MEC :28/06/2024
Numéro de châssis :VF73AHNS2KJ756057	Code : 601	
Puissance : 130ch 96kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires PNEUS AV ÉTÉ / PNEUS AR HIVER

jantes hiver avec pneus : oui non

ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒ ☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☐	☒	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	...22/05/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	205 55 17				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 3MM ARG 3MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

TOIT / DEFORMATIONS / DSP POSSIBLE SANS PEINTURE

BAS DE CAISSE DROIT / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

<p>AILE ARG / ENFONCEMENTS / DSP SANS PEINTURE</p>	
---	--

PORTE AVG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE	
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10
10	10
11	10
12	10
13	10
14	10
15	10
16	10
17	10
18	10
19	10
20	10
21	10
22	10
23	10
24	10
25	10
26	10
27	10
28	10
29	10
30	10
31	10
32	10
33	10
34	10
35	10
36	10
37	10
38	10
39	10
40	10
41	10
42	10
43	10
44	10
45	10
46	10
47	10
48	10
49	10
50	10
51	10
52	10
53	10
54	10
55	10
56	10
57	10
58	10
59	10
60	10
61	10
62	10
63	10
64	10
65	10
66	10
67	10
68	10
69	10
70	10
71	10
72	10
73	10
74	10
75	10
76	10
77	10
78	10
79	10
80	10
81	10
82	10
83	10
84	10
85	10
86	10
87	10
88	10
89	10
90	10
91	10
92	10
93	10
94	10
95	10
96	10
97	10
98	10
99	10
100	10

CAPOT / IMPACTS / RETOUCHE	
----------------------------	--

<p>PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE</p>

PORTE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE	
--	--

AILE ARD / IMPACT / REPARATION + PEINTURE	
---	--

MONTANT DROIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE	