

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : D13627		
Kilométrage compteur : 103854KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : DS	Type : 7 CROSS BACK	Cylindrée : 1997CC
Carburant : DIESEL	Couleur : NOIR	1 MEC : 25/05/2020 2MEC :19/09/2025
Numéro de châssis :VR1JJEHZRLY013627	Code : 093	
Puissance : 176ch 130kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	MANQUANTE		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non PLAQUETTES DE FREIN
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	26/06/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	235 50 19				
Etat des pneumatiques	AVD 1MM AVG 1MM				
	ARD 1MM ARG 1MM				
Remarques :	4 X PNEUS A REMPLACER.....				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AVG / GRIFFES / REPARATION LOCALISEE

AILE AVG / ECLAT + ENFONCEMENT / DSP + RETOUCHE

PORTE AVG / GRIFFES / POLISSAGE

PORTE ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP + POLISSAGE

FEU ARG / REMPLACEMENT

ELARGISSEUR ARD / GRIFFES /REEMPLACEMENT

PORTE ARD / GRIFFES + DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE AVD / REPARATION MAUVAISE QUALITE / REPARATION + PEINTURE