

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : D38618		
Kilométrage compteur : 99416KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : DACIA	Type : SANDERO	Cylindrée : 999CC
Carburant : LPG+ESSENCE	Couleur : VERT	1 MEC : 31/05/2023
Numéro de châssis : UU1DJF00570938618		Code : 353
Puissance : 91ch 67kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☐	☒	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☐	☒	date de validité		

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	205 60 16				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 3.5MM ARG 3.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PORTE ARD / GRIFFE + ENFONCEMENT / REPARATION + PEINTURE

MONTANT GAUCHE / ENFONCEMENT / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARG / ENFONCEMENT + GRIFFES /REPARATION + PEINTURE