

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation :J72514		
Kilométrage compteur : 139253KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : JEEP	Type :RENEGADE	Cylindrée : 1368CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :GRIS	1 MEC : 29/08/2018 2MEC :22/03/2021
Numéro de châssis :1C4BU0000JPH72514	Code :641	
Puissance : 136ch 100kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	non	CD navigation	oui	☒	double des clés	☒ non
GPS	☒	non	carte SD GPS	oui	☒	roue de secours	oui ☒
Kit gonflage	☒	non	galerie de toit	oui	☒	carnet entretien	☒ non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	29/08/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	oui	☒
Dimensions pneumatiques	215 65 16				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 1.5MM ARG 1.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE ARD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AV INFERIEUR / GRIFFES / REMPLACEMENT

PARE CHOCS AVD / REPARATION LOCALISEE

ELARGISSEUR AVD / GRIFFES / REMPLACEMENT