

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : M22737	
Kilométrage compteur : 135932KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : MINI	Type : ONE	Cylindrée : 1198CC
Carburant : ESSENCE	Couleur : NOIR	1 MEC : 17/02/2016 2MEC :15/06/2020
Numéro de châssis :WMWXS110602C22737		Code :523
Puissance : 102ch 75kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse			X
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non PLAQUETTES DE FREIN
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non

ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒	☐
GPS	☐	☒	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐	☒
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐	☒


DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	11/06/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	175 65 15				
Etat des pneumatiques	AVD 3MM AVG 3MM				
	ARD 4MM ARG 4MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

--

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
CAPOT / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE
PORTE ARG / GRIFFES / POLISSAGE
AILE ARG / GRIFFES / POLISSAGE
PARE CHOCS AR /GRIFFES /PEINTURE
FEU ARD / CASSE / REMPLACEMENT
PORTE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
PORTE AVD / RETOUCHE BORD DE PORTE
TOIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE