

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : R08053		
Kilométrage compteur : 135854KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : RENAULT	Type :SCENIC	Cylindrée : 1332CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :BEIGE 1 MEC :31/01/2019 2MEC :14/10/2021	
Numéro de châssis :VF1RFA00X60608053	Code : 033	
Puissance : 140ch 103 kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	MANQUANTE		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires PNEUS AV HIVER / PNEUS AR ÉTÉ

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒ ☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	31/01/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques 195 55 20					
Etat des pneumatiques AVD 2.5MM AVG 2.5MM					
ARD 2.5MM ARG 2.5MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

MOULURE PORTE ARG / REMPLACEMENT

PORTE AVG / IMPACTS / REPARATION + PEINTURE

COIFFE RETRO G / GRIFFES / PEINTURE

PARE CHOCS AV / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

TOIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

CAPOT / GRIFFES / POLISSAGE

AILE ARD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE
COIFFE DE RETRO DROITE / GRIFFES / PEINTURE
AILE AVD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
MOULURE PORTE ARD / GRIFFES/ REPARATION + PEINTURE